

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра-
директор департамента социальной
политики министерства труда
и социальной защиты Тульской области



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

МО город Донской
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«25» сентября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»
- 1.2. Адрес объекта - 301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д.14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельное стоящее здание 2 этажей, 578,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4134,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1958 год, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* -, *капитального* - 3 квартал 2020 г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»
Краткое наименование: ГУ ТО СРЦН № 3
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 3.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (Федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты Тульской области.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, д.29.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
социальное обслуживание населения.

Виды оказываемых услуг:

- **социально-медицинские,**

- социально-бытовые,
- социально-правовые,
- социально - педагогические,
- социально-психологические,
- социально-трудовые,
- срочные социальные услуги,
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние и отдельные категории граждан, в том числе воспитывающих детей.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 человек.

2.10. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **рейсовыми автобусами или маршрутными такси №№ 125, 107, 19, 41, 197** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту⁷ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **463 м**

3.2.2. Время движения (пешком): **15 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 2 перекрестка - нерегулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (_____)**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные	Состояние	Приложение
---	----------	-----------	------------

п/п	структурно-функциональные зоны	доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	7	7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

4.2. Период проведения капитального ремонта 2 полугодие 2020 г.

В рамках исполнения адресной программы адаптации объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Приложение № 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ __1__ от «25» сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	9	Ограждение в аварийном состоянии	-	Замена ограждения и установка новых входных ворот	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Асфальтовое покрытие в выбоинах и ямах	Все категории	Ремонт асфальтового покрытия	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)	-	1,9	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта объекта	Плановые работы		Вид работ <*>	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ <*>	Объем, тыс. руб.			Источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	Тулльская обл., г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14	1	1. Территория, прилегающая к зданию: - ремонт асфальтового покрытия - замена ограждения 2. Вход в здание: - обустройство лестницы, пандуса и входной площадки в соответствии со стандартами доступности - установка электронного табло, световых маячков, нанесение контрастной маркировки двери 3. пути движения внутри здания: - установка тактильных контрастных направляющих; - установка горизонтальных поручней в коридоре; - установка дублирующих поручней на лестнице;	КР	ДЧ-В			ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	2021 г.	
					КР	ДЧ-В			ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	2021 г.	

			<ul style="list-style-type: none"> - нанесение контрастной маркировки дверных проемов, краевых ступеней лестницы; - замена второго эвакуационного выхода; 						
			<p>4. Зоны целевого назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нанесение контрастной маркировки дверей; - установка табличек с названием кабинетов, дублированных шрифтом Брайля; - установка индукционной пегли 	КР	ДЧ-В			ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	2021 г.
			<p>5. Санитарно-гигиенические помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка поручней - установка тактильной мемосхемы 	КР	ДЧ-В			ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	2021 г.
			<p>6. Системы информации об объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка визуальных, акустических и тактильных средств информации 	КР	ДЧ-В			ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»	2021 г.

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

< * > Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

< ** > Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

< *** > Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение № 2
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

№ 1 от «25» сентября 2019г

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2,	Наружная лестница не соответствует установленным стандартам доступности	О	Обустройство лестницы в соответствии со стандартами	Капит альный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2	Пандус не соответствует установленным стандартам доступности	К	Установка пандуса в соответствии со стандартами	Капит альный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2	Входная площадка не соответствует установленным стандартам доступности	К	Монтаж входной площадки в соответствии со стандартами	Капит альный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2	Отсутствует контрастная маркировка, световые маячки, электронное текстовое табло	С,Г	Нанесение контрастной маркировки двери, установка световых маячков, электронно го текстового табло	Капит альный ремонт

2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	2	Капитальный ремонт

*

>

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 3
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

№ 1 от « 25 » сентября 2019г

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	4,5	Отсутствуют тактильные контрастные направляющие, горизонтальные поручни	С,О	Установка тактильных контрастных направляющих, горизонтальных поручней	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	5	Отсутствуют дублирующие поручни, контрастное выделение краевых ступеней	С,О	Установка дублирующих поручней, нанесение контрастной маркировки краевых ступеней	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	4,6,7	Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов	С	Нанесение контрастной маркировки дверных проемов	Капитальный ремонт
3.6	Пути	есть	-	-	Эвакуационн	Все	Замена	Капиталь

	эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				ый выход не соответствует стандартам	категории	второго эвакуационного выхода	ный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	-	4,5,6,7	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение N 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 25 » сентября 2019г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	6,10	Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов; отсутствуют таблички с названием кабинетов, дублированные шрифтом Брайля; отсутствуют средства информирования инвалидов по слуху	С,Г	Нанесение контрастной маркировки дверей; установка табличек с названием кабинетов, дублированных шрифтом Брайля; установка индукционной петли	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с надзорными органами, вышестоящей организацией, общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к объекту на 2 л.

Входа (входов) в здание на 2 л.

Путей движения в здании на 2 л.

Зоны целевого назначения объектов на 4 л.

Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.


Результаты фотофиксации на объекте ГУ ТО СРЦН № 3 на __12__ листах


Позтажные планы, паспорт БТИ на 24 листах

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора Ермилова Г.А. 

Члены рабочей группы:

Заведующий стационарным отделением Кожина О.В. 

Заведующий отделением помощи семье и детям Леликов Д.В. 

Заведующий складом Белова Л.В. 

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Новомосковской общественной организации

Помощи семьям, имеющим

детей-инвалидов «Феникс» Стец Е.Б. 

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)

Комиссией (название) _____

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)		6,10	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 4 (II)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

№ 1 от « 25 » сентября 2019г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение N 4 (III)
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 25 » сентября 2019г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У)		12	Капитальный ремонт
-----------------------------------	------------	--	----	--------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение N 5
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 25 » сентября 2019г

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о-планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	12	Отсутствует тактильная мнемосхема санузла; отсутствуют поручни для самоподнимания	С,О	Установка тактильной мнемосхемы санузла; установка поручней для самоподнимания	Капитал ьный ремонт
5.2	Душевая/ванна я комната	есть	-	12	Отсутствуют поручни	О	Установка поручней	Капитал ьный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функц иональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации	-	Установка визуальных средств информации	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства информации	-	Установка акустических средств информации	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	-	Установка тактильных средств информации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	