

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра-
директор департамента социальной политики
министерства труда
и социальной защиты Тульской области



И.А. Щербакова

2019г

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ _____

МО Кимовский район

«23» сентября 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект социального обслуживания населения
1.2. Адрес объекта 301720 Тульская области, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м
часть здания на 2 этаже, 148,3 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет кв. м
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального – направлено письмо собственнику о необходимости проведения работ по адаптации (в настоящее время собственник не планирует проведение ремонтных работ)
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». ГУ ТО СРЦН № 3
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, 15

**2. Характеристика деятельности
организации на объекте**

Дополнительная информация Оказание социальных услуг

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд в междугородних автобусах № 107, № 107к, в пригородном автобусе № 112, остановка «ГУМ»;
автобусами по городскому маршруту №5, №4, №1, Кольцевой, остановка «ГУМ».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____) -----
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1.2	2.3.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3.4.5	5.6.7.8.9
4	Зона целевого назначения здания	ДУ	6.7.8.9	10.11.12.13

4	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	10	14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 5 _____ г.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 12 _____ г.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы
заведующий отделением помощи семье и детям Устинова Е.А.


(Должность. Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:
директор МУП «Партнер» Леденева О.Н.


(Должность. Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист по социальной работе Буянова И.В.

(Должность. Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов
председатель НОО Пси ДИ «Феникс» Степ Е.Б.

(Должность. Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность. Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "_____" _____ 20____ г.
(протокол N _____)
Комиссией
(название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Отсутствует знак «Парковка для инвалидов»	-	Установка знака «Парковка для инвалидов»	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория,	ДЧ-В	-	1	Текущий ремонт

прилегающая к зданию				
----------------------	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нежилое помещение 148.3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.). Направить письмо о необходимости устранения выявленных нарушений собственнику объекта.

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	2	Отсутствуют тактильные предупрежда ющие указатели, электронное табло с текстовым выходом, звуковые информаторы	С,Г	Установить тактильные предупрежда ющие указатели, электронное табло, звуковые информаторы	Капитал ьный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Отсутствует контрастная маркировка входной двери, световые маячки, табличка с наименование м учреждения, дублированна я шрифтом Брайля	С	Нанести контрастную маркировку на входную дверь, установить световые маячки, табличку с наименование м учреждения, дублированну ю шрифтом Брайля	Капитал ьный ремонт
2.5	Тамбур	есть	2	4				
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

2. Входа (входов) в здание

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

Наименование объекта, адрес

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	1,2	2,3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нежилое помещение 148,3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.). Направить письмо о необходимости устранения выявленных нарушений собственнику объекта.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5	Отсутствуют контрастные тактильные направляющие, горизонтальные поручни	С,О	Установка контрастных тактильных направляющих, горизонтальных поручней	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	6,7	ширина марша меньше 1,35 м (1,2м), высота подъема ступеней от 0,19 до 0,25 м, отсутствуют дублирующие поручни, контрастная маркировка краевых ступеней	С,О	Расширение марша, уменьшение высоты ступеней	Технические решения невозможны
							Установка дублирующих поручней, нанесение контрастной маркировки краевых ступеней	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или	нет	-	-	-	-	-	-

	подъемник)							
3.5	Дверь	есть		8	Отсутствует контрастная маркировка двери	С	Нанесение контрастной маркировки на двери	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	9	Отсутствуют указатели направления движения	Все	Установка указателей направления движения	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	3,4,5	5,6,7,8,9	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нежилое помещение 148.3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.). Направить письмо о необходимости устранения выявленных нарушений собственнику объекта.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3». Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		11,12,13	Отсутствуют таблички с названием кабинетов, дублированные шрифтом Брайля, отсутствует контрастное выделение дверных проемов, отсутствуют средства информирования и связи для лиц с нарушением слуха	С,Г	Установка табличек с названием кабинетов, дублированных шрифтом Брайля, нанесение контрастной маркировки дверных проемов, установка индукционной петли	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		11,12,13	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нежилое помещение 148.3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	14	Отсутствуют поручни для самоподним ания, отсутствует тактильная мнемосхема санузла	О,С	Установка поручней для самоподниман ия, установка тактильной мнемосхемы санузла	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	--	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно- гигиеническое помещение	ДУ	10	14	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ Нежилое помещение 148.3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.). Направить письмо о необходимости устранения выявленных нарушений собственнику объекта.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации	К,О,Г,У	Установка визуальных средств информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства информации	К,О,С,У	Установка акустических средств информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	С	Установка тактильных средств информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нежилое помещение 148.3 кв.м. (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества № 4/9 от 05.12.2018г.). Направить письмо о необходимости устранения выявленных нарушений собственнику объекта.